





両サイド柱



中柱


保全内容

A : 笠木補修（脆弱部撤去→樹脂モルタル補修→既存色に併せて塗装）


B : 既存タイル撤去→モルタル塗り（t50金ごて）→複層塗材RE

C : 既存塗装上に塗装（下塗りシーラー→上塗り）

▼ : 目地成形→PU2シーラー→C部と合わせて塗装



詳細



矩計

札幌市スポーツ局スポーツ部

課 名	課 長	係 長	製 図	設計主任
施 設 課				

業務名	図 面 名	図 番
白石温水プール外壁化粧柱保全業務	詳細図	SCALE

現況写真



(笠木の状況)



(タイルの状況)



